

Orientación técnica

Instrucciones técnicas nº 311.6

Instrucciones Técnicas



3 3/4" x 6"



1-4003-Ron-1032

1. Dimensiones de trabajo

1. Dimensiones de los movimientos

1. Movimiento dimensiones


Calibre	Dimensión	ØTotal	Ø Werksitz	altura de trabajo	Altura de la batería	Altura del eje de ajuste	Altura del soporte de movimiento
Calibre	Dimensión	ØTotal	Ø Enjaular	Altura de movimiento	Altura de pila	Altura del tallo	Altura neta
Calibre	Dimensión	ØTotal	Ø Ajuste de la caja	Altura de movimiento	Altura de la batería	Altura del vástago	Descanso de movimiento
Unidad	milímetro	milímetro	milímetro	milímetro	milímetro	milímetro	milímetro
1032/732 9,00 x 13,20	14,00	13,50	1,95	2,10	0,62	0,20	
Rosca del eje de ajuste / Rosca de rosca / Rosca de vástago: Ø 0,70 mm				Weg / Chemin / Longitud de recorrido 0,30 mm			

2. Características

2. Funciones

2. Funciones

Calibre	eje de control pos.	funciones
Calibre	pos. el tig	Funciones
Calibre Posición del vástago		Funciones
1032/732 1		Posición normal / Posición normal / Posición de carrera
	2	establecer puntero Configuración de la hora ajuste de la mano



Conjunto

3 3/4 x 6" 1032/732

Montaje


3 3/4 x 6" 1032/732

plano no.	componentes	Papelería	Piezas de repuesto
2000.469.G	Placa principal		
2020.118.G.M01	Räderwerkbrücke Pont rouge Tren w. puente		
3000.142	Eje de mando Vástago Tige		
3001.032	Coulant del piñón de mando del embrague Piñón deslizante		
3004.128.FI	Rueda de ajuste manual Renvoi Rueda de ajuste		
3007.046.CO	Rueda de minutos Rueda de minutos		
3015.043	Yugo basculante Wippe		
3017.040	Stellhebel Cremallera Palanca de ajuste		
3122.051.CO	Kleinbodenrad Roue moyenne Tercera rueda		
3147.035.CO	CO Rueda intermedia Roue intermed. intervenido rueda		
3305.230.CO	Piñón de cañón de pavimento Minutenumroh		
3600.019	Batería Pila Pila		
3601.061.G	Batteriehalter(+) Pila de novia(+)	Pinza de batería (+)	
3602.015	Batteriekontakt(-) Contacto de novia(-) Contacto de batería(-)		
3603.041	Potencia plast.	Colocar. mecánico cubrir	
3603.042	Batt.Isolation Aislamiento de batería Aislamiento de batería		
*	Módulo Módulo Módulo		
3621.058.RK	Bobinas de bobina		
3622.017	Estator Estator Estator		
**	Bobina de protección Bobina de protección Protección de bobina		
3715.053.RK	Rotor Rotor Rotor		
4000.268	Tornillo Vis Tornillo		
4010.102	Tornillo Vis Tornillo		
4010.141	Tornillo Vis Tornillo		
4301.103	Bolígrafo para Potence Pivot Potence Pilar		

California. 732	Lado de la esfera / Côté cadran / Lado de la esfera		
plano no.	componentes	Papelería	Piezas de repuesto
3301.164	rueda de la hora	Canon	rueda de la hora
3315.011	resorte expansivo	oropel	Lavadora

Baterías / Pilas / Baterías

1032/732	No. 317	SR 516 SW
	Dim.Ø x Al:	5,80x1,60



● Aceite líquido fino, por ejemplo, Moebius 9030
 ●● Fett, zB Moebius, Microgliss D5, Jisma 124

	1032 HECHO EN SUIZA	1032 PIEZAS SUIZAS	732 HECHO EN SUIZA	732 PIEZAS SUIZAS
* Módulo Módulo Módulo		3612.155		3612.057
** protección de la bobina Protección de bobina Protección de bobina	3651.024.G.M01	3651.024.M02	3651.023.G.M01	3651.023.M02


3. Servicios

3. Actuaciones


3. Actuaciones

Calibre	Condiciones	Equipo actual	el consumo de energía	esfuerzo de torsión	reserva de poder
Calibre	Condiciones	Marcha instantánea	Consumo actual	Par útil	Autonomía
Calibre	Condiciones	Tasa instantánea	El consumo de energía	Esfuerzo de torsión	Autonomía
	Einheit / Unidad / Unidad	Mi (s/mes)	yo (μ A)	T (μ Nm)	A (Monat/meses/mes)
	Tipo.Valor / Valor / valor			mín.	
1032	1,55 V Bat./ Pila	23°C 11,5 mAh	- 10/+ 20	0,24 < 0,32	15,4
732	1,55 V Bat./ Pila	23°C 11,5 mAh	- 10/+ 20	0,28 < 0,38	15,4
	Blindaje de campo magnético/resistencia. aux campeones magn. / Resistir. a los campos magnéticos		18,8 tu	1500 A/M	
	Betriebstemperatur / Temperatur d'opération / Temperatura de funcionamiento		0–50°C		Norma
	Resistencia a los golpes / Resistencia a los golpes / Resistencia a los golpes		NIHS 91–10		

4. Medidas eléctricas



4. Controles eléctricos



4. Comprobación eléctrica


Calibre	Pos. Unidad de valores medidos	control	Observaciones
Calibre	posición Unidad	Valores medidos Control	Observaciones
Calibre	pos. Unidad	Valores medidos Comprobación	Observaciones
		voltaje de la batería	Saca la bateria y midela
1032/732 1	EN	1,55	Voltaje de la batería Retire y mida la batería. Retire la batería para medir
1032/732 2	μ A	0,28 < 0,38	el consumo de energía Sin batería, con fuente de alimentación externa 1,55 V
Pulso/20 seg., impulso/20 s., pulso/20 seg.		consumo actual ~ 3,30	Sin batería, con fuente de alimentación externa de 1,55 V Sin batería, con ext. fuente de alimentación 1,55 V
		El consumo de energía	Sin batería, con ext. fuente de alimentación 1,55 V
		Comprobación funcional a tensión mínima	Sin batería, con fuente de alimentación externa poniéndose en contacto con el punto 3.1 (Acc.)
1032/732 2	EN	1,35 V	Comprobación de funciones en min. Sin batería, fuente de alimentación externa punto de relevo 3.1 (Acc.)
			Funcionamiento con la tensión más baja posible Sin batería, con fuente de alimentación externa poniéndose en contacto con el punto 3.1 (Acc.)
1032/732 3.1	Hz	32 Hz	Impulso motor acelerado Con batería o fuente de alimentación externa 1,55V
			Impulsos motores acelerados Con batería o fuente de alimentación externa de 1,55 V
			Impulsos motores acelerados Con batería o ext. fuente de alimentación de 1,55V
1032/732 3.2	Hz	0	Pulso motor interrumpido Con batería o fuente de alimentación externa 1,55V
			Pulsos motores interrumpidos Con batería o fuente de alimentación externa de 1,55 V
			Pulsos motores interrumpidos Con batería o ext. fuente de alimentación de 1,55V
1032/732 4	k	1,80–1,95	resistencia de la bobina Sin batería
			resistencia de la bobina Sin batería
			Resistencia de la bobina Sin batería
1032/732 4	k	∞	aislamiento de la bobina Sin batería
			Aislamiento de bobina Sin batería
			Aislamiento de bobina Sin batería
1032/732	seg/mes seco. / mes segundo. / mes	- 10/+ 20	Sonda inductiva 60 segundos con batería Sensor inductivo 60 segundos Con batería Sensor inductivo 60 segundos Con batería

5. Movimiento

5. Referencia

5. tren de marcación

movimienot remisión Altura de		Altura del artículo pieza ind. mm	mm Altura desde la superficie de la esfera mm	Ø Ajuste manual Ø Ajuste de la mano mm	Altura de la pieza mm Ø Ajuste de manecillas mm	Grosor de la esfera en mm milímetro	
1032	732	A	B	Y	F	H	I
0	1	2,77	0,83	0,94	0,60	0,80	0,40
1	2	2,97	1,03	1,14	0,80	0,80	0,40
2	3	3,27	1,33	1,44	1,10	0,80	0,40
3	4	3,67	1,73	1,84	1,50	0,80	0,40
							1,20



- ¡ Para más detalles, solicite los diagramas de movimiento correspondientes!
- ¡ Para más detalles pregunta por nuestros planes de referidos!
- ¡ Para información más detallada por favor pregunte por los planos de mano correspondientes!

6. Descascarado / Herramientas

No. H1032.1A



establecer puntero

Fuerza máxima de presión:

– Manecillas de horas y minutos: Se máx. 40N

debe apoyar el movimiento al colocar las manecillas.

Coloque las agujas

Fuerza motriz máxima:

– Manecillas de horas y minutos: máx. 40N

Al colocar agujas, el movimiento debe ser apoyado.

ajuste de la mano

Fuerza máxima:

– Manecillas de horas y minutos: máx. 40N

El movimiento necesita apoyo para el ajuste manual.

6. Emboîtement / outils

No. H1032.1T



Retire el eje de ajuste


Al retirar el eje de control, el eje de control debe estar en la posición 1 (presionado) antes de que se presione la palanca acodada.

Retire la varilla

Al retirar la varilla, la varilla debe estar en la posición 1 (empujar), antes de empujar la lengüeta de tiro.

Eliminación de tallos

Para retirar el vástago, el vástago debe empujarse a la posición 1 (presionado) antes de aplicar presión a la palanca de ajuste.



lado del fondo de caja

Parte trasera de la caja

Parte trasera de la caja

lado del dial


Côte cadran

Lado de la esfera

marcar los pies

Pies de marcación

Pies de marcación



Seguridad entre el minutero y el cristal

mín. 0,30 mm

Seguridad entre el minutero y el cristal

mín. 0,30 mm

Seguridad entre el minutero y el cristal

mín. 0,30mm

El dial debe ser sostenido por la carcasa.

El dial debe ser sostenido por el caso.

El dial debe ser sostenido por el caso.