



POLVO TECHNOFLUX – FLUX P-1 PARA 10 LITROS



2-3496-0-0

Compuesto en polvo para soldar oro, plata, cobre, latón y otros metales no ferrosos. Diseñado especialmente para limpiar con facilidad la zona de óxidos e impurezas, garantizando que la soldadura fluya con facilidad. También actúa como protector del pulido.

modo de empleo:

- Poner 10 litros de agua del grifo a 30C aproximadamente en un recipiente.
 - Añadir todo el contenido del envase de P1 y obtendrá 10 litros de flujo para soldar.