



BÓRAX TECHNOFLUX EN BARRAS DE 105 G



2-3499-0-0

Barras de bórax para soldar. Facilitan la soldadura del oro, plata, cobre, latón y otros metales no ferrosos.

Se sirven sueltas o en cajas de 5 barras.

Modo de empleo:

Para utilizar es necesario mojar la barra en agua y frotar en un recipiente cerámico o de mármol hasta conseguir una pasta más o menos líquida según sus preferencias.